



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	SAN JOSÉ	15 + APOYADAS

7	ID	79	TÍTULO	Renovación y mejora de zona infantil en la Plaza Reina Sofía
<p>Descripción: La zona infantil en la Plaza Reina Sofía se compone de: Un arenero de dudosa limpieza, un tobogán, un balancín. Siendo una zona comercial y existiendo varios negocios de restauración en la zona, sería estupendo que la zona infantil, fuera más amplia, más moderna y se adaptara a la normativa de seguridad existente. Una casita, unos columpios para más pequeños, algo temático que pudiera integrar el mirador "castillo" y el kiosco de música que se usa 2 veces al año. El barco pirata de Echezaray triunfa con los niños, pero no hay ningún sitio donde tomarte algo. En esta zona hay estupendos sitios para consumir, pero los peques no se pueden entretener con seguridad.</p> <p>https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/79</p> <p>Apoys: 45</p> <p>Beneficiarios: Niños de entre 2 y 10 años</p> <p>Entidad:</p>				
Contiene documentación anexa: SI NO				

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
<p>Aspectos a considerar:</p> <p>Las zonas infantiles son competencia de parques y jardines.</p>
Contiene documentación anexa: NO
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: SI



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	SAN JOSÉ	15 + APOYADAS

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)	
Aspectos técnicos a considerar:	
<p>Los juegos infantiles están en buen estado y cumplen la normativa de aplicación. La arena no compactable es uno de los pavimentos amortiguadores permitidos por la normativa, siendo además uno de los mejores (por encima del caucho). Este año está prevista su renovación (dentro del canon de mantenimiento está incluida la renovación de una cuarta parte de los areneros al año).</p> <p>No se pueden instalar mas elementos de juego ni ampliarla ya que no se dispone de espacio suficiente alrededor.</p> <p>En la actualidad la zona dispone de tobogán, balancín, columpio, dos muelles y un arenero.</p> <p>Aunque no se considera necesario (ya que hay otras zonas en el distrito en peores condiciones), se puede remodelar la zona.</p>	
Contiene documentación anexa: <u>SI</u> (estudio comparativo caucho - arena)	
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: <u>SI</u>	

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)	
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
Detalle de los costes a considerar:	
<p>La zona infantil de la plaza Reina Sofia tiene una superficie de aproximadamente 280 m² incluyendo la zona de arenero.</p> <p>El coste0 depende del tipo de pavimento amortiguador que se vaya a instalar (resulta mucho mas barato la arena no compactable que el caucho).</p> <p>En el caso de poner caucho, el coste podría llegar a los 200 €/m², lo que supondrían 56.000,00 € (IVA no incluido) para el área completa.</p>	
Contiene documentación anexa: <u>NO</u>	
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	56.000,00 € (IVA no incluido)



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	SAN JOSÉ	15 + APOYADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
Estudios previso y redacción de pliegos de condiciones: 2 meses: Contratación: 4 meses Ejecución: 2 meses

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: Servicios Públicos y Personal
DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos
SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	13 de marzo de 2017
-------------------------------------	---------------------