



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista)

MSLINK

Fecha inspección

UBICACIÓN DE ARQUETA

PLANTA



Nº DE TRAMPILLONES A INSTALAR O SUSTITUIR


2

UBICACION: ZONA PEATONAL

PAVIMENTO: BALDOSA

SANTA CATALINA

SAN MIGUEL



45

Distancia pavimento losa

93

Distancia pavimento tubería

205

Distancia pavimento fondo

PATES, INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

51

OBSERVACIONES

NO HAY PATES HACER DOS TRAMPILLONES PARA EL
DESAGÜE (MEDIDA DESDE EL PAVIMENTO A LA TUBERIA ES DE 93)
Y PARA LA VALVULA DE φ 300 DE MARIPOSA



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista)

MSLINK

Fecha inspección

UBICACIÓN DE ARQUETA


PLANTA



Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

UBICACION : CALZADA

PAVIMENTO: ASFALTO



Distancia pavimento losa

Distancia pavimento tubería

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

OBSERVACIONES

HACER TRAMPILLON PARA VALULA DE MARIPOSA DE ϕ 500

FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista) **58**

MSLINK **6350**

Fecha inspección **12/02/2015**

UBICACIÓN DE ARQUETA **SAN VICENTE PAUL - COSO**




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

2

UBICACION: ACERA

PAVIMENTO BALDOSA



43

Distancia pavimento losa

116

Distancia pavimento tubería

205

Distancia pavimento fondo

PATES, INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº **SI**

OBSERVACIONES








FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista) 58-1 MSLINK 6352

Fecha inspección 12/02/2015

UBICACIÓN DE ARQUETA SAN VICENTE PAUL - COSO

PLANTA




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

1

UBICACION : ACERA

PAVIMENTO : BALDOSA



66

Distancia pavimento losa

530


Distancia pavimento tubería

2'05

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº


OBSERVACIONES



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista) **39** **2** MSLINK **6884**Fecha inspección **18/3/2014**UBICACIÓN DE ARQUETA **SAINZ VARANDA - JUAN PABLO II**

PLANTA

Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR**1**

PAVIMENTO = ASFALTO

SITUADA = CALZADA

**43 cm**

Distancia pavimento losa

89 cm

Distancia pavimento tubería

172 cm

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

X

OBSERVACIONES

Valvula de φ 150 compuesta en mal estado y perdida de agua por union de la reduccion de φ 300/φ 150




FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista) **39** **4** MSLINK **6885**

Fecha inspección **18/11/2014**

UBICACIÓN DE ARQUETA **CASTAN TOBEÑAS - JUAN I**

PLANTA




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

2

PAVIMENTO= BALDOSA

SITUADA= ACERA

CASTAN TOBEÑAS



63 cm

Distancia pavimento losa

123 cm

Distancia pavimento tubería

182 cm

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

X

OBSERVACIONES

Válvula de tubería de abastecimiento $\phi 150$ de nueva
y válvula de desagüe vieja




FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista) **39** **5** MSLINK **6887**

Fecha inspección **18/11/2014**

UBICACIÓN DE ARQUETA **CASTAN TOBEÑAS CON CONDES DE ARAGON**

PLANTA




CASTAN TOBEÑAS

Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

2

PAVIMENTO = BALDOSA

SITUADA = ACERA



75cm

Distancia pavimento losa

1'35cm

Distancia pavimento tubería

225cm

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

X

OBSERVACIONES

Valvulas de φ 150 compuesta nuevas





EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ZARAGOZA
AGUAS
1900

FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista) **65**


MSLINK **6904**

Fecha inspección **06/02/2015**

UBICACIÓN DE ARQUETA


Pº LAMINA - POMARON

PLANTA:



Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

3



70

Distancia pavimento losa

130

Distancia pavimento tubería

242

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

0

OBSERVACIONES

**HAY QUE HACER 3 TRAMPILLONES EN UNO DE ELLOS SOLO
FALTA ROMPER LA BALDOSA**



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista)

MSLINK

Fecha inspección

UBICACIÓN DE ARQUETA

PLANTA




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

acera ☐

calzada ☐

JARDIN



► Distancia pavimento losa

► Distancia pavimento tubería

► Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº



OBSERVACIONES



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista) **39** **1**MSLINK **7632**Fecha inspección **18/11/2014**UBICACIÓN DE ARQUETA **JUAN PABLO II CON SAINZ DE VARANDA**

PLANTA

Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR**2**← **SAINZ DE VARANDA****PAVIMENTO: BALDOSA****SITUADA: ACERA****50cm**

Distancia pavimento losa

100cm

Distancia pavimento tubería

186cm

Distancia pavimento fondo


PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

X

OBSERVACIONES

Valvulas de ϕ 300 Maniposa colocadas horizontales a la tubería (Perfecto para realizar fresado de trampillones)






FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista) **39** **3** MSLINK **7683**

Fecha inspección **18/08/2014**

UBICACIÓN DE ARQUETA **SAINZ DE VARANDA - CASTAN TOBEÑAS**




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

1

PAVIMENTO = BALDOSA

SITUADA = ACERA



41 cm

Distancia pavimento losa

89 cm

Distancia pavimento tubería

172 cm

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

X

OBSERVACIONES

Valvula nueva de ϕ 150 compuesta





FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista) **33**

MSLINK **7923**

Fecha inspección **11/02/2015**

UBICACIÓN DE ARQUETA **PALENCIA - GRACIA GAZULLA**

PLANTA




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

2

UBICACION: JARDIN

PAVIMENTO: TIERRA



80

Distancia pavimento losa

360

Distancia pavimento tubería

230

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

SI

OBSERVACIONES



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista) **77**


MSLINK **8256**

Fecha inspección **26/02/2015**

UBICACIÓN DE ARQUETA **SAN JUAN DE LA PEÑA - BUJARUELO**

PLANTA

22M 0 15 M 20 C L 2 D N




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

2

UBICACION : ACERA
PAVIMENTO : BALDOSA

BUJARUELO



124

Distancia pavimento losa

380

Distancia pavimento tubería

285

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

0

OBSERVACIONES

TRAMPILLONES DE VÁLVULA E HIDRANTE EN CÁMARA
OBSTRUIDOS



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista) **572**

MSLINK **8383**

Fecha inspección **26/02/2015**

UBICACIÓN DE ARQUETA **SAN JUAN DE LA PEÑA- MAS DE LAS MATAS**

PLANTA




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

1

UBICACION: ACERA

PAVIMENTO: BALDOSA

SAN JUAN DE LA PEÑA



63 Distancia pavimento losa


153 Distancia pavimento tubería

227 Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

OBSERVACIONES

**HAN CAMBIADO LA VALVULA Y EL TRAMPILLON NO
COINCIDE HAY QUE HACER UNO NUEVO**



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista) **66**


MSLINK **84-29**

Fecha inspección

UBICACIÓN DE ARQUETA **AUD. ACADEMIA GENERAL MILITAR - JEAN PAUL SARTRE**

PLANTA

MAN-100DV (CD-2DM)




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

1

UBICACION: ACERA
PAVIMENTO BALDOSA

AUD. ACADEMIA GENERAL MILITAR



29

Distancia pavimento losa

126

Distancia pavimento tubería


200

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

OBSERVACIONES

SOLO HACE FALTA ROMPER BALDOSA Y SUBIR EL REGISTRO



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista) **62**

MSLINK **20123**

Fecha inspección **17/02/2015**


UBICACIÓN DE ARQUETA **AUDA SAN JOSE - ROYO VILLANOVA**

PLANTA



Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

3



60

Distancia pavimento losa

173

Distancia pavimento tubería

224

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

OBSERVACIONES



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista) **23**

MSLINK **20249**

Fecha inspección **24/02/2015**

UBICACIÓN DE ARQUETA **CORDOBA CON FRAY JULIAN GARCES**

PLANTA




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

1

UBICACION : ACERA

PAVIMENTO : BALDOSA



46

Distancia pavimento losa

92

Distancia pavimento tubería

192

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº **51**

OBSERVACIONES



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista)

MSLINK

Fecha inspección

UBICACIÓN DE ARQUETA


PLANTA



Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

UBICACION : ACERA

PAVIMENTO: BALDOSA



Distancia pavimento losa

Distancia pavimento tubería

Distancia pavimento fondo

PATES, INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

OBSERVACIONES



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista) **42**

MSLINK **20253**

Fecha inspección **24/02/2015**

UBICACIÓN DE ARQUETA **MARTINEZ UARGAS - FRAY JULIAN GARCES**

PLANTA




Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

2

UBICACION: CALZADA

PAVIMENTO: ASFALTO



62

Distancia pavimento losa

340

Distancia pavimento tubería

576

Distancia pavimento fondo

PATES, INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

SI

OBSERVACIONES



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista)

MSLINK

Fecha inspección

UBICACIÓN DE ARQUETA


PLANTA



Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

PAVIMENTO: BALDOSA

UBICACION: ACERA



Distancia pavimento losa

Distancia pavimento tubería

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

OBSERVACIONES



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista)

MSLINK

Fecha inspección


UBICACIÓN DE ARQUETA

PLANTA



Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

UBICACION: CARRIL BICI
PAVIMENTO: ASFALTO PINTADO



- Distancia pavimento losa
- Distancia pavimento tubería
- Distancia pavimento fondo

PATES, INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

OBSERVACIONES

FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)

Nº orden-(según lista)

MSLINK 20682


Fecha inspección 17/03/2015

UBICACIÓN DE ARQUETA

AUDA SAN JOSE - c/ TRABAJO

PLANTA


c/
T
R
A
B
A
J
O



SAN JOSE

Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR

1



40

Distancia pavimento losa

330

Distancia pavimento tubería

395

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

OBSERVACIONES



FICHA DESCRIPTIVA (acceso operación de llaves)


Nº orden-(según lista)

MSLINK


Fecha inspección

UBICACIÓN DE ARQUETA

PLANTA



Nº DE TRAMPILLONES A
INSTALAR O SUSTITUIR



Distancia pavimento losa

Distancia pavimento tubería

Distancia pavimento fondo

PATES INEXISTENTES O EN MAL ESTADO -Nº

OBSERVACIONES

LOS REGISTROS ESTAN CUBIERTOS POR LA TIERRA DEL
JARDIN HAY QUE SUBIRLOS 50 cm.

