

## *Camino de las Huertas*

*Cuando llueve (y no necesariamente mucho) el agua que cae desde la rotonda de la Samba dirección Casetas, hasta la bajada de la explanada que se encuentra entre la empresa Lecitrailer y el antiguo "Envases Metálicos RIC" se acumula produciendo las inundaciones que ha continuación detallamos.*



*Por un lado, las alcantarillas de la calle "Camino de la Huerta" están totalmente obstruidas por la tierra que se amontona en el bordillo mas cercano a la acequia de la Almozara. Esta tierra,*



*ha sido arrastrada por las lluvias al estar en algunos sitios, más alto y sin protección en la parte de la acequia.*





*Esta circunstancia se expuso en su momento al director de regantes de la acequia de la Almozara y su respuesta fué que no lo limpiaban por si se estropeaba el asfalto y no querían tener problemas.*

*Esto origina que en varias ocasiones, la policía ha tenido que proceder al corte de dicha calle ya que en alguna ocasión, han quedado atrapados coches en la vaguada que en la misma existe.*





*En cierta ocasión, las cuadrillas de limpieza buscaron las alcantarillas y quitaron la tierra que las cubría pero fue tiempo perdido ya que no se despejó el resto del bordillo ni se limpiaron por dentro.*



*Esto origina más que molestias a las personas que usamos ese camino, deteriore la cimentación de la tapia de "RIC", e inunde las caballerizas del complejo hípico de Utebo.*

*Esta explanada fue asfaltada por la empresa Lecitrailer para el paso de sus camiones y colocó una alcantarilla "de vista bella" ya no tiene ninguna salida (no va a ningún sitio) por lo cual, sobre todo en invierno el agua permanece muchos días al no evaporarse con rapidez.*



*Antes de eliminar el Humeral que existía en esa zona, no había inundaciones.*





*En la explanada y antigua entrada de camiones de Lecitrailer (antes de la construcción de la actual y definitiva), se acumula toda el agua que escurre desde la rotonda, provocando que el paso por ella y camino posterior sea impracticable*

## *Posibles soluciones*

1.- *Limpieza del bordillo retirando la tierra que pueda caer para evitar que se obstruyan de nuevo y posterior limpieza interna del conducto de alcantarillado.*

2.- *Colocar una rejilla alineada con los registros de alcantarillado de la calle en la parte alta de la misma para que absorba el flujo de agua que escurre desde la rotonda de la Samba.*

3.- *Que el alcantarillado de la explanada, sea real y no ficticio.*

Todas estas soluciones pasan invariablemente por la limpieza y mantenimiento de la calle.

Este camino antes de Herederos y ahora propiedad del Ayuntamiento, es mantenido y arreglado por los tres propietarios a los que da paso a sus respectivas fincas.