

1.1. JOSÉ ANTONIO LABORDETA

1.1.1. Datos generales

El colegio está situado en la C/ Pedro Saputo, nº 7 y su actividad es la colegio público de educación primaria e infantil con un número aproximado de 600 alumnos. El régimen de funcionamiento habitual en el periodo lectivo es de 8:00 a 17:00.

1.1.2. Edificios

Su actividad se desarrolla en tres edificios, se dividen en:

EDIFICIO DE PRIMARIA

Planta primera: En esta planta encontramos seis aulas, todos los departamentos relacionados con el profesorado y el gimnasio.

Planta primera: en esta planta las aulas y los aseos ocupan casi toda la extensión de la planta, salvo en la parte donde encontrábamos el gimnasio que es más alto.

Planta segunda: En ella encontramos seis aulas, aseos y diferentes cubiertas planas.

EDIFICIO INFANTIL

El edificio de infantil solo cuenta con una planta, donde en medio encontramos un recibidor con un gran tragaluz y seis aulas a su alrededor con sus respectivos aseos en cada aula.

EDIFICIO COMEDOR

En él, solo se encuentra la cocina y un gran comedor.

1.1.3. Fuentes de energía.

El edificio consta de dos fuentes de energía electricidad para la iluminación y fuerza, y gas para calefacción.

1.1.4. Electricidad

El edificio está iluminado totalmente por fluorescentes.

No existen elementos de detección de presencia ni de intensidad lumínica en ningún edificio.

1.1.5. Calefacción

EL centro cuenta con tres calderas de gas. El edificio de primaria cuenta con una buena sectorización, en función a la orientación. En el edificio de infantil no hay ningún tipo de sectorización. Los radiadores son de aluminio.

CALDERA	MODELO/TIPO	POTENCIA	EDIFICIO
ROCA	NG-100/110	124 Kw	PRIMARIA
ROCA	NG-100/40	42,2 Kw	
FER	SEVEN 12	187 Kw	INFANTIL

1.1.6. Características constructivas

La envolvente térmica de los edificios es bastante nueva ya que solo tienen una antigüedad de 15 años.

Las ventanas son de doble cristal con marco de aluminio.

La cubierta del centro compuesta panel sándwich y de cubiertas planas transitables con tela asfáltica y grava, sin presentar goteras.

1.1.7. Resumen de acciones recomendables

En cuanto a alumbrado se debería dotar al edificio de equipos de detección de presencia con adecuación de intensidad de luz a la luz recibida.

Sectorización de la calefacción del edificio de infantil poniendo termostatos o válvulas termostáticas en el interior de las aulas.