

ANEJO 13

REPOSICIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS

El ámbito de intervención se encuadra en un entorno urbano consolidado, tanto urbanística como infraestructuralmente.

Sin embargo, en el “Estudio de Mejora de la escena urbana en entorno de plaza Salamero” se incide en la renovación de los tramos de tubería de abastecimiento demasiado antiguos para un uso eficiente o con un uso de materiales inadecuados. Se consideran materiales inadecuados las tuberías de fibrocemento y fundición gris. En la actuación que se proyecta, y con las indicaciones del Servicio de Agua Potable del Ayuntamiento, se considera la sustitución de un tramo de tubería de fibrocemento Ø300, por tubería de fundición dúctil Ø150 (clase de presión C64).

En cuanto a la red de saneamiento, siguiendo las prescripciones del Servicio de Ecociudad del Ayuntamiento, se considera la sustitución del trazado del ramal de saneamiento proveniente de Avda. César Augusto y Calle Azoque, derivándose hacia Calle Teniente Coronel Valenzuela.

La reposición del abastecimiento, así como la conexión de la red de saneamiento proyectada ha sido explicada, calculada y definida gráficamente en cada uno de los subapartados del presente proyecto.