EDIFICIO: CEREZO, Mariano, nº 58

DENOMINACIÓN:

GRADO DE PROTECCIÓN:
INTERÉS AMBIENTAL

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Las casas nºs 58 y 60 constituyeron en origen un mismo edificio, dividido y con reformas realizadas en diferentes fases. Incluso la división parcelaria actual difiere con la existente en el tránsito del siglo XIX al XX (D. Casañal). Tras el reciente derribo del edificio por encontrarse en estado de ruina inminente, se ha conservado la fachada.

Se trata de una edificación de arquitectura tradicional, con fachada de ladrillo zaboyado con un mirador sencillo de vanos adintelados, revocada y con vanos rasgados. ,rematada en alero de caja sin solución de continuidad con la nº 60.

FUENTES: Archivo Municipal.
BIBLIOGRAFÍA:



PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA
Dionisio Casañal Zapatero

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN DE FACHADA

ÁREA
2

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA