


EDIFICIO: CÉSAR AUGUSTO (Avda. de), nº 83

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN:
INTERÉS AMBIENTAL

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Este edificio, entre medianeas, es el resultado de unir y reformar dos líneas de pequeñas dimensiones incorporando también la parte de la línea contigua. Consta de cinco plantas (0+entrepanta+3) y se remata en alero. La planta baja y la entreplanta se rotan quean bajo el porche de la plaza.

La fachada se ordena a partir de tres ejes de vanos, unidos por antepechos cegados, en una composición verticalista y geométrica, abierta en un plano de fachada también cojeado. Se remata por un alero de fática moldurada y sobre canelós.

Por las características tipológicas de la fachada, se trata de una obra situable en la década de los años 50-60.

FUENTES:
BIBLIOGRAFÍA:



INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.
REHABILITACIÓN DE FACHADA

ÁREA
2


AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA