


EDIFICIO: CONTAMINA n° 11

DENOMINACIÓN: angular calle Maestro Luna



GRADO DE PROTECCIÓN:  
**INTERÉS AMBIENTAL**


INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Casa antigua con reforma de vanos realizada en 1888 con arreglo al proyecto del maestro de obras Mariano Pueyo.

Está construida entre medianerías y con fachada a dos calles en ángulo recto, y consta de cinco plantas (B+4), y sótano, y se remata en alero. Las fachadas están revocadas, y sus vanos se disponen a eje, todos adintelados y abalconados los situados en ambas fachadas próximos a la esquina. La ornamentación no existe prácticamente, presentando los vanos enmarques en plano resaltado con pequeños cabezales en acodo. El foijado de la primera planta se marca por un friso sencillo de esquinillas, y en la baja se abren distintos vanos también a eje, y lumbreras de la planta sótano. Remata la casa un alero de madera de los llamados 'de caja'.

Por sus características tipológicas (alero, etc.), se trata de una casa antigua, remodelada en los siglos XIX-XX, en un tono muy popular.

FUENTES: Archivo Municipal.  
BIBLIOGRAFÍA:



INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN. RECUPERACIÓN PORTADA ORIGINAL EN ARCO  
FACHADA, ZAGUÁN Y CAJA DE ESCALERAS

ÁREA

1

  
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA