


EDIFICIO: CONTAMINA n° 19

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN:
INTERÉS AMBIENTAL

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Se trata de una casa antigua (mirador adintelado sencillo y puerta en arco de medio punto), remodelada con arreglo al proyecto de 1859 del arquitecto Pedro Martínez Sangrós. Ha sido objeto de rehabilitación recientemente (1996).


Construida entre medianerías, consta de cuatro plantas (B+3) y sótano, rematada en alero. La fachada está revocada y se ordena a partir de dos ejes de vanos adintelados y abalconados en plantas alzadas, cuyo vuelo disminuye en altura progresivamente. La decoración de la fachada se realiza mediante los enmarques moldurados de los vanos, enfatizados los de la planta principal con una cornisa moldurada sobre el dintel. Impostos también moldurados marcan las líneas de fojados, y un alero sobre canetes ménsula remata el edificio. La planta baja, proyectada con despiece de hiladas a modo de basamento del conjunto, está muy desfigurada.

El plano de "estado actual" de la reforma citada de 1859, pone de manifiesto que se trata de una casa antigua, (siglos XVII-XVIII), de arquitectura tradicional y carácter popular, remodelada dentro de la estética puramente academicista de mediados del siglo XIX.

FUENTES: Archivo Municipal
BIBLIOGRAFÍA:



Calle de Contamina
Número 21 y 19
Plano de Planta principal
Propietario: D. José M. Castro



Calle de Contamina

Parte de la casa n° 17 de Contamina cae encima de una parte de la n° 21 y 19 por la planta baja.

PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA
Dionisio Casañal Zapatero



INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN
FACHADA

ÁREA

1

