

EDIFICIO: Valcarreres Doctor, nº 2

DENOMINACIÓN:

**GRADO DE PROTECCIÓN:
INTERÉS AMBIENTAL****INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO**

Casa antigua de arquitectura tradicional (B+átilico con mirador adintelado sencillo), reformada. En 1895 se documenta una modificación de vanos que apenas cambia la tipología trilobular existente. A comienzos del siglo XX se transforma en su estado actual, obras que no se han podido documentar, elevándose un sobreátilo o en época más reciente. Actualmente (2002-2003) está en obras de estabilización parcial.

El edificio de referencia está construido entre medianerías sobre una planta absolutamente irregular, con numerosos quiebros en su trazado. Consiste de siete plantas, en la parte de la construcción recayente a la calle (B+entreplanta+A+átilico)sistema.

En la fachada se usa de la calzada y el yeso rebocado; este último se destina para la planta baja y la entreplanta, en las que se simula despiece de sillares concebidos como basamento del conjunto. El ladrillo visto se usa para los paramentos y guarnición de los vanos en las plantas altas, con decoraciones superpuestas de estucos.

La fachada se ordena apartir de tres ejes de vanos, adintelados y abocinados en todas las plantas altas excepto en el sobreátilo añadido. En la entreplanta se encierran dentro de una fundida de mayores proporciones, en alto escarzano mítico; en las otras, enmarques en plano resultado con cabezales en círculo, etc.

Hay una clara intención ornamental en las fachadas, utilizando relieves de cantera tallada y carácter vegetal y floral, dispuestos en los entreplantas a la altura de los dinteles de los vanos, de mayor anchura en la planta primera. Se enfatiza también el átilico, en el que la ornamentación de los entreplantas se ha ejecutado en la calzada y con elementos lineales que forman un armado de falso, del que han desaparecido las decoraciones florales.

El alero original de estuco ha sido sustituido por la cornisa en cañón de polvo que lo sobrepuja y que se eleva un vulgar sobreátilo.

Son interesantes las rejas de los balcones con elementos florales.

FUENTES: Archivo Municipal.

BIBLIOGRAFÍA:



Estado actual de la fachada de la casa nº 2 de la calle de la Soberanía Nacional, con la modificación de huecos que se desea hacer.



Escala de $\frac{1}{400}$

423/1895

Zaragoza 13 de Marzo 1895
Antonio Miranda

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN
FACHADA, CAJA DE ESCALERAS, CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS

ÁREA

4

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

