


EDIFICIO: VILLAMAYOR  
PASO, nº 79 - CARNICERÍA

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN:  
**INTERÉS MONUMENTAL**

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Conserva el Barrio de Villamayor buen número de edificios de los siglos XVI y XVII ubicados dentro del Centro Histórico del mismo, delimitado y catalogado por el P.G.O.U.Z como Conjunto Urbano de Interés.


La casa de referencia es una de ellas. Está edificada con fachada a dos calles, en una parcela muy espaciosa y ocupada en parte por edificaciones anejas de una sola planta. El edificio de viviendas consta de sótano y tres plantas (B+1+falsa) rematada en rafe.

Las fachadas son de ladrillo visto y zaboyado y, a pesar de haber sido modificados sus vanos en época reciente, conserva elementos sustanciales definitorios de su tipología. La portada o portalada de acceso a la casa estaba situada en origen en la calle Carnicería, hoy convertido en ventana con reja pero conservándose en el muro la rosca de ladrillos a sardinel del arco de medio punto.

En la última planta y sobre un friso ornamental de esquinillas que recorre las fachadas, se dispone la última planta con la falsa o graneros abierta al exterior con un mirador de tipología clásica. Arcos de medio punto trasdosados se suceden con la triple línea de impostas ornamentales (línea de forjado, línea de antepechos y línea de impostas de los arcos). Remata la casa una rafe de dos hiladas de ladrillo en saledizo.

Se trata, en resumen, de una casa del siglo XVI que conserva los elementos tipológicos fundamentales, con un friso ornamental.

FUENTES: Archivo Municipal  
BIBLIOGRAFÍA:



INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.  
REHABILITACIÓN INTEGRAL

ÁREA  
84

  
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA