

ESCALERAS PARA BAJAR A JOSÉ PELLICER DESDE SANCHO ABARCA/MARÍA MOLINER

Existen 3 escaleras para bajar a José Pellicer cruzando la zona verde; De Oeste a Este, una desde la calle Sancho Abarca, que denominaremos A, y dos desde la la calle María Moliner, que denominaremos B y C. Existe además una rampa gradual que parte del arranque de la escalera C y termina a la altura del número 36 de la calle José Pellicer.

Es preciso mejorar distintos aspectos de las citadas escaleras para facilitar el desplazamiento de las personas, rebajando la penosidad y el peligro. Se detalla seguidamente la situación y carencias de cada una.

Escalera A

Salva la pendiente en línea recta. 18 escalones de una altura (contrahuella) desmedida. 18, 19 y 20 cm., cuando se recomienda 16 cm. como máximo. Esta característica hace la escalera casi impracticable para el común de la población. Su uso, de hecho, es escaso. Por contra, el firme es liso y adecuado, cosa que no sucede en las otras dos escaleras. Podría estudiarse la reducción de las contrahuellas de los peldaños alargando la escalera 1,6 m. (ampliando nº de peldaños), para lo que habría sitio en el extremo de José Pellicer. Carece de barandilla en el lado derecho bajando.

Escalera B

Salva la pendiente en zig-zag de 5 tramos. 25 escaleras de las que 5 ó 6 están al límite de la contrahuella recomendada (16 cm.) y el resto por debajo. La dificultad radica aquí en el firme, que es adoquín antiguo irregular, doloroso de pisar cuando no impracticable, y en las huellas, no perfectamente horizontales, con inclinación hacia José Pellicer, de modo que su uso es dificultoso, especialmente al subir, debido a la pendiente añadida. Sólo presenta barandilla en el lado izquierdo bajando.

Escalera C

Escalera en curva con peldaños de altura correcta pero huellas con inclinación. Tiene barandillas en ambos lados. El firme es como el de la escalera B, irregular por su naturaleza (adoquín antiguo) y que dificulta la deambulación notablemente. Sin embargo existe una rampa alternativa muy usada que arranca desde María Moliner y acaba en José Pellicer a la altura del nº 36, bastante alejada del pie de la escalera, que muere frente a la calle García Menéndez.

Escalera	Firme	Peldaños	Contrahuella max.	Horizontabilidad	Barandilla bajando
A	Bueno	18	20 cm.	SI	Sólo derecha
B	Malo	25	16 cm.	NO	Sólo izquierda
C	Malo	13	15 cm.	NO	Sí. Ambas

Se propone reconfigurar escaleras, cambiando el piso por material liso y antideslizante, corrigiendo la caída de los peldaños, y recalculando el número de éstos y la longitud total de las mismas para que las contrahuellas sean razonables y no superen los 16 cm. Colocar barandillas donde se requieran.

Alternativamente, o si se considera más conveniente, podrían construirse rampas de pendiente asumible para posibilitar la circulación de sillas de ruedas, coches de niño y carros de compra, en una zona donde la media de la población residente es elevada y la deambulación es sensible a las dificultades arquitectónicas, cuales son las escaleras.

Zaragoza, 21 de Febrero de 2018

Armando Guinea Pérez

