


CENTRO SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES

Datos Generales

Denominación:	128 - CENTRO SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES		
2ª Denominación:	SERVICIO DE EDUCACION		
Matricula:	LFU CMSS LAS FUENTES		
Año:		Local/Piso:	No
UC:	Sí	Estado:	ACTIVO
Distrito/Barrio:	LAS FUENTES		
Dirección:	C/. MIGUEL SERVET, 57 ; CP 50013		
Complejo:	COMPLEJO CULTURAL SALVADOR ALLENDE		
Servicio gestor:	Acción Social		
Uso principal:	SOC Sociales		
Uso específico:	SOC Centros Servicios Sociales		
Modelo mant.:	Equipamientos de Mantenimiento Municipal Centralizado (EMC)		
Descripción:	Edificación aislada dentro de un conjunto catalogado de interés monumental desarrollado en plantas sótano, baja y dos alzadas, con fachadas de ladrillo caravista y aplacados de piedra, carpintería de madera y cubierta de teja.		



Complejo

Denominación:	COMPLEJO CULTURAL SALVADOR ALLENDE
Ubicación:	MIGUEL SERVET, 57

Contacto

Teléfonos: 976724017 **Fax:** 976724678
Email:
Resp. municipal: Carcas Castillo, Rosario

Responsables del centro:

Directivo: Carmen Colás
Operativo: Pilar Medina

Información Gráfica

Clave parcelaria: 77520,12749 **Estado plano:** DIGITAL PLANTAS
Observaciones:

Inventario

Numero activo: F000139 **Uso:** Uso municipal
Codigo propiedad: 54 **Propiedad:** Propiedad municipal
Observaciones:

Superficies

Areas		Edificación		
Ocupada edificio:	150 m2	Util:	Sobre Rasante:	0 m2
Exterior:	18 m2		Bajo Rasante:	0 m2
TOTAL:	168 m2		TOTAL:	0 m2
Equipamiento Urbanístico:	23643 m2	Construída:	Sobre Rasante:	451 m2
			Bajo Rasante:	75 m2
			TOTAL:	526 m2
Mantenimiento		Limpieza		
Construída:	526 m2	Interior:		357 m2
Cubierta:	187 m2	Exterior:		0 m2
Urbanización:	18 m2	TOTAL:		357 m2
Equip. Exterior:	0 m2			
TOTAL:	731 m2			

Accesibilidad

Accesibilidad: Practicable
Observaciones:

Revisión

Revisado:	Si	Ultima revisión:	03/10/2013
Responsable:	José M ^a Galve Gil		

Unidad de conservación

Estado:	Alta	Fecha alta:	01/03/2009	Fecha baja:	
Energía:	Sí	Mantenimiento:	Sí	Limpieza:	Sí
Observaciones:					

Garantía

En periodo de garantía:	No	Fecha de fin de garantía:	
Observaciones:			

Energía

Tipo de Energía	Contrato (CUPs)	Origen	Observaciones	%
Electricidad	ES0031300294233001TJ0F	Derivada(751)		5%

Limpieza

Origen	Contrato	%
Propia	7-LIMPIEZA DEPENDENCIAS SOCIO-CULTURALES	100%

Mantenimiento

Origen	Contrato	%
Derivada(2263)		7%
Propia	12-REFERENTE A MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA AGENCIA EJECUTIVA Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2014	100%
Propia	4-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	100%
Propia	14-SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACION DE LOS EQUIPAMIENTOS LOTE 1	100%