


## CASA DE SOCORRO

### Datos Generales

|                         |                                                                                                                 |                    |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>Denominación:</b>    | 45 - CASA DE SOCORRO                                                                                            |                    |        |
| <b>2ª Denominación:</b> | SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL                                                                             |                    |        |
| <b>Matricula:</b>       | CEN CASA SOCORRO                                                                                                |                    |        |
| <b>Año:</b>             | 1929                                                                                                            | <b>Local/Piso:</b> | No     |
| <b>UC:</b>              | Sí                                                                                                              | <b>Estado:</b>     | ACTIVO |
| <b>Distrito/Barrio:</b> | CENTRO                                                                                                          |                    |        |
| <b>Dirección:</b>       | Pº. LA MINA, 9 ; CP 50001                                                                                       |                    |        |
| <b>Complejo:</b>        | No pertenece a ningún complejo                                                                                  |                    |        |
| <b>Servicio gestor:</b> | Otros                                                                                                           |                    |        |
| <b>Uso principal:</b>   | ADM Administrativo                                                                                              |                    |        |
| <b>Uso específico:</b>  | ADM Otros (Describir aparte)                                                                                    |                    |        |
| <b>Modelo mant.:</b>    | Equipamientos de Mantenimiento Municipal Centralizado (EMC)                                                     |                    |        |
| <b>Descripción:</b>     | El edificio con tres fachadas, consta de las siguientes plantas: sótano, baja, primera y segunda (muy pequeña). |                    |        |



### Contacto

|                         |                              |             |           |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Teléfonos:</b>       | 976723600                    | <b>Fax:</b> | 976723603 |
| <b>Email:</b>           | jef-prevsalud@zaragoza.es    |             |           |
| <b>Resp. municipal:</b> | Moreno Martínez, María Pilar |             |           |

#### Responsables del centro:

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directivo:</b> | Moreno Martínez, María Pilar                                                  |
| <b>Operativo:</b> | Enrique González, Fernando Liso, Julia Martín, Teresa Nasarre, Jorge Aparicio |

## Información Gráfica

**Clave parcelaria:** 76781,13032

**Estado plano:**

DIGITAL SIN VERIFICAR

**Observaciones:**

## Inventario

**Numero activo:** F000108

**Uso:**

Uso municipal

**Codigo propiedad:** 40

**Propiedad:**

Propiedad municipal

**Observaciones:**

## Superficies

| Áreas                     |                | Edificación        |                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Ocupada edificio:         | 1028 m2        | <b>Util:</b>       | Sobre Rasante: | 0 m2           |
| Exterior:                 | 0 m2           |                    | Bajo Rasante:  | 0 m2           |
| <b>TOTAL:</b>             | <b>1028 m2</b> |                    | <b>TOTAL:</b>  | <b>0 m2</b>    |
| Equipamiento Urbanístico: | 1028 m2        | <b>Construída:</b> | Sobre Rasante: | 1908 m2        |
|                           |                |                    | Bajo Rasante:  | 558 m2         |
|                           |                |                    | <b>TOTAL:</b>  | <b>2466 m2</b> |
| Mantenimiento             |                | Limpieza           |                |                |
| Construída:               | 2466 m2        | Interior:          | 1846 m2        |                |
| Cubierta:                 | 1028 m2        | Exterior:          | 0 m2           |                |
| Urbanización:             | 0 m2           | <b>TOTAL:</b>      | <b>1846 m2</b> |                |
| Equip. Exterior:          | 0 m2           |                    |                |                |
| <b>TOTAL:</b>             | <b>3494 m2</b> |                    |                |                |

## Accesibilidad

**Accesibilidad:** Practicable

**Observaciones:**

## Revisión

**Revisado:** Si

**Ultima revisión:**

25/02/2013

**Responsable:** José María Galve Gil

## Unidad de conservación

**Estado:** Alta

**Fecha alta:** 01/11/2012

**Fecha baja:**

**Energía:** Sí

**Mantenimiento:** Sí

**Limpieza:** Sí

**Observaciones:**

## Garantía

**En periodo de garantía:** No

**Fecha de fin de garantía:**

**Observaciones:**

## Energía

| Tipo de Energía | Contrato (CUPs)        | Origen | Observaciones | %    |
|-----------------|------------------------|--------|---------------|------|
| Electricidad    | ES0031300192535001YD0F | Propia |               | 100% |
| Gas             | ES0208330803149001KF   | Propia |               | 100% |

## Limpieza

| Origen | Contrato                                 | %    |
|--------|------------------------------------------|------|
| Propia | 7-LIMPIEZA DEPENDENCIAS SOCIO-CULTURALES | 100% |

## Mantenimiento

| Origen | Contrato                                                                                                                       | %    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Propia | 12-REFERENTE A MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA AGENCIA EJECUTIVA Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2014  | 100% |
| Propia | 4-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 100% |
| Propia | 15-SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACION DE LOS EQUIPAMIENTOS LOTE 2              | 100% |