


CENTRO TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA

Datos Generales

Denominación:	246 - CENTRO TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA		
2ª Denominación:	ANTIGUO AYUNTAMIENTO LA CARTUJA		
Matricula:	CRT CTL		
Año:	2004	Local/Piso:	No
UC:	Sí	Estado:	ACTIVO
Distrito/Barrio:	LA CARTUJA		
Dirección:	C/. SALDUBA, 8 ; CP 50720		
Complejo:	No pertenece a ningún complejo		
Servicio gestor:	Acción Social		
Uso principal:	SOC Sociales		
Uso específico:	Tiene subequipamientos		
Modelo mant.:	Equipamientos de Mantenimiento Municipal Centralizado (EMC)		
Descripción:	Edificación aislada desarrollada en plantas baja y primera con terraza, con fachadas de ladrillo caravista y paños de revoco de mortero pintado, y cubiertas de teja árabe a cuatro aguas rematadas por aleros con aparejo de ladrillo.		



Datos de subequipamientos

CENTRO TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA

Uso específico: SOC Centros Tiempo Libre **% Costes:** 65
Servicio Gestor: Acción Social
Número Activo: **Código Propiedad:** **Uso:** Uso municipal
Observaciones: EL MANTENIMIENTO LO PAGA SERVICIOS SOCIALES

SALA MULTIUSOS

Uso específico: MUL Salas Polivalentes **% Costes:** 35
Servicio Gestor: Acción Social
Número Activo: **Código Propiedad:** **Uso:** Uso municipal

Contacto

Teléfonos: 976 500679 **Fax:**
Email: asoclacig@yahoo.es
Resp. municipal: Carcas Castillo, Rosario

Responsables del centro:

Directivo: Clara Del Campo
Operativo:

Información Gráfica

Clave parcelaria: 81550,08477 **Estado plano:** DIGITAL SIN VERIFICAR
Observaciones:

Inventario

Numero activo: F000384 **Uso:** Uso municipal
Codigo propiedad: 126 **Propiedad:** Propiedad municipal
Observaciones:

Superficies

Areas	
Ocupada edificio:	254 m2
Exterior:	0 m2
TOTAL:	254 m2
Equipamiento Urbanístico:	236 m2

Mantenimiento	
Construída:	370 m2
Cubierta:	254 m2
Urbanización:	0 m2
Equip. Exterior:	0 m2
TOTAL:	624 m2

Edificación		
Util:	Sobre Rasante:	0 m2
	Bajo Rasante:	0 m2
TOTAL:		0 m2
Construída:	Sobre Rasante:	370 m2
	Bajo Rasante:	0 m2
TOTAL:		370 m2

Limpieza	
Interior:	302 m2
Exterior:	0 m2
TOTAL:	302 m2

Accesibilidad

Accesibilidad: Pendiente valoración

Observaciones:

Revisión

Revisado: Si

Ultima revisión: 26/09/2013

Responsable: Jose María Galve Gil

Observaciones

Los aseos del edificio en planta baja, están contruidos en la parcela del consultorio médico.

Unidad de conservación

Estado: Alta

Fecha alta: 01/01/2005

Fecha baja:

Energía: Sí

Mantenimiento: Sí

Limpieza: Sí

Observaciones:

Garantía

En periodo de garantía: No

Fecha de fin de garantía:

Observaciones:

Energía

Tipo de Energía	Contrato (CUPs)	Origen	Observaciones	%
Electricidad	ES0031300005291001LK0F	Propia		100%

Limpieza

Origen	Contrato	%
Propia	7-LIMPIEZA DEPENDENCIAS SOCIO-CULTURALES	100%

Mantenimiento

Origen	Contrato	%
Propia	12-REFERENTE A MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE LA AGENCIA EJECUTIVA Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2014	100%
Propia	4-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	100%