


EDIFICIO: **ALCOBER, Arnaldo, 6**

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN: **INTERÉS AMBIENTAL**

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO



Se trata de una casa de arquitectura tradicional (muros de carga, forjados de rolizos y bovedillas de revoltón, etc.) reformada en el siglo XIX y en el XX, obras de las que no se ha podido localizar ningún dato documental.

Esta edificada entre medianerías sobre una parcela espaciosa, tendente al rectángulo y desarrollada en profundidad, con un patio longitudinal al que abre la parte posterior de la edificación de tres plantas. Consta la parte principal de la casa de cuatro plantas (B+2+ático), rematada en alero.

La fachada, en origen de ladrillo visto y zaboyado (como se aprecia en los desconchones de la planta baja) está enfoscada conservándose las protecciones de piedra o guardacantones del vano mayor de la planta baja destinado en origen a la entrada de carros. Fruto de una reforma de épocas tempranas del siglo XIX, la fachada está ordenada en una composición simétrica a base de vanos adintelados y abalconados, los dos centrales con enmarques derramados, conservándose carpinterías antiguas. Más reciente parece (siglo XIX-XX) el alero de ladrillo a base de canetes tipo modilón, de ladrillos en saledizo que remata la última planta de muy poca altura y con una imposta ornamental en la línea de antepechos.

Por las características tipológicas que manifiesta en su estado actual, se trata de una casa antigua de arquitectura tradicional y popular correspondiente a un barrio antiguo de artesanos y labradores, reformada en la misma línea en los siglos XIX y XX.

FUENTES: Archivo Municipal
BIBLIOGRAFÍA:



INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN
FACHADA

ÁREA
6

 **Zaragoza**
AYUNTAMIENTO