

EDIFICIO: **ALCOBER**, Arnaldo, nº 19

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN:
INTERÉS AMBIENTAL


INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Casa antigua de arquitectura tradicional, con reformas realizadas en época reciente, de similares características que los números 17 (derribado), 21 y 23, correspondiendo a una construcción de viviendas seriadas. Actualmente está en proceso de rehabilitación.

Está edificada sobre parcela rectangular con patio, en la parte posterior, que originalmente se dedicaría a corrales o talleres, entre medianerías, consta de cuatro plantas (B+2+ático), rematado en alero de madera sobre "cañuelos" o canetes sencillos. La fachada es de ladrillo zaboyado o agramilado y está ordenada a base de dos ejes de vanos con el dintel de ladrillos a sardinel y jambas enlucidas. La planta baja está completamente desfigurada.

A la vista de las características del edificio, se trata de una construcción situable en los siglos XVII XVIII de carácter popular con muy pocas modificaciones posteriores, y dentro de una tipología estilística y cronológica homogénea, correspondiente a un barrio de artesanos y labradores.

FUENTES: Archivo Municipal
BIBLIOGRAFÍA:



PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA
Dionisio Casañal Zapatero

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN
FACHADA

ÁREA

6


AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA