

EDIFICIO: ARMAS, nº 75

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN: INTERÉS AMBIENTAL

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Casa reformada en 1910 por el maestro de obras Antonio Miranda por encargo de su propietario Miguel Martínez Campos, conservando el alero.


Edificada entre medianerías, sobre pequeña parcela próxima al rectángulo, consta de cuatro plantas (B+3). La fachada es de ladrillo revocado, ordenada a base de dos ejes de vanos, adintelados y abalconados (el de la primera planta corrido) cuyo vuelo y tamaño disminuye progresivamente en altura. Los vanos presentan enmarques en plano resaltado con cabezales en acodo. Del mismo tipo son las bandas que marcan las líneas de forjado. Remata el edificio un alero de tablas sobre canchales simples. La planta baja conserva la disposición de la reforma de 1910 con dos ejes de vanos.

A la vista de las características tipológicas del edificio, se trata de una construcción reformada en 1910, de carácter ecléctico y popular.

FUENTES: Archivo Municipal.
BIBLIOGRAFÍA:



Plano de fachada del nº 75 de la calle de las Armas,
mostrando las balconadas de los tres pisos del tipo de
rejería de hierro forjado de estos los pisos que
ya se hallan en el plano. Dada de 1910



Zaragoza a 10 de Junio de 1910.

Antonio Miranda

Este plano tiene
Número 17
Plan 1.º. Plano nº 17
Registrado, en la Oficina de 1.º Plan



PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA
Dionisio Casañal Zapatero

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN
FACHADA

ÁREA

2