

EDIFICIO: ARMAS, nº 116

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN:
INTERÉS AMBIENTAL

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Edificio antiguo, reconstruido su fachada en 1880 por el maestro de obras Antonio Miranda por encargo de su propietario Cirilo Villuendas.

Construido entre medianerías sobre parcela estrecha y profunda característica del barrio, consta de cuatro plantas (B+3), rematada en alero. La fachada es de ladrillo revocado, ordenada a base de dos ejes de vanos, adintelados y abalconados, cuyo vuelo y tamaño disminuye progresivamente en altura. Los vanos de las plantas alzadas presentan enmarques moldurados, con una ornamentación jerarquizada en altura, con cornisas, cabezales en acodo, etc. Impostas molduradas recorren la fachada a la altura de las líneas de los forjados. Remata el edificio un alero de madera sobre canetes. En la planta baja se abren dos vanos adintelados, a eje, pero de menor altura que los proyectados en la reforma.

Se trata de una casa de carácter modesto con fachada reedificada en 1880 dentro de la estética eclectista de raíz muy academicista todavía.

FUENTES: Archivo Municipal.
BIBLIOGRAFÍA:



*Proyecto de fachada para reconstruir la ya destruida
de la casa nº 116 de la calle de las Avanas propiedad
de D. Cirilo Villuendas*



PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA
Dionisio Casañal Zapatero

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.
REHABILITACIÓN
FACHADA

ÁREA
2