EDIFICIO: **BOGGIERO, Basilio núm. 111**

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN:

INTERÉS AMBIENTAL

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Se trata de una casa de viviendas, en origen de carácter unifamiliar, edificada entre medianeras sobre parcela tendente al rectángulo y desarrollada en profundidad, la llamada "parcela de repartimiento", de origen medieval, característica del Barrio de San Pablo.
La edificación ocupa la parte anterior de la parcela que tenía la distribución espacial tripartita característica, esto es, vivienda, patio y zona cubierta al fondo destinada a usos domésticos complementarios de la vivienda, demolida en el 2006-7 por su estado en ruina.
Ningún dato de archivo se ha podido localizar sobre las obras de reforma de este edificio, aunque sus materiales, sistema constructivo y los elementos que conserva a simple vista son significativos respecto a su cronología y tipología original sobre la que se han hecho remodelaciones en los siglos XIX y XX.
Su sistema constructivo es el tradicional, con estructura de muros de carga y pilares de ladrillo macizo, forjados de madera de jácenas y rollizos y bovedillas de revoltón con acabado inferior de cañizo con yeso. La cubierta es a dos vertientes con teja curva. Consta de tres plantas (B+2), en origen baja, principal y falsa, de menor altura.
La fachada a la calle está enfoscada y pintada y responde a reformas de los siglos XIX (ordenación y alineación de vanos) y XX (rasgado y abalconado de algunos de ellos), manteniéndose en el lado derecho los vanos correspondientes a la caja de la escalera con tipologías y carpinterías antiguas anteriores a las reformas decimonónicas. La puerta de entrada a la casa de madera tallada y montante diáfano de forja correspondería a las primeras décadas del siglo XX. Remata la fachada un *rafe* o cornisa de sucesivas hiladas en saledizo de *rejolas*, en este caso de tres "*lisas*" a modo de listel y dos de esquinillas o "*dentellones*", sobre el que carga la pendiente de la cubierta.
En el interior hay que destacar la escalera antigua, de trazado rectangular, con barandilla de tramos de fábrica y de madera y pasamanos de madera bocelado y pilarotes.
A la vista de sus características constructivas y materiales y de los elementos ya descritos, se trataría de una casa unifamiliar construida al menos en el siglo XVII por el tipo de alero, con reformas realizadas en el siglo XIX (transformación en vivienda plurifamiliar) y en el siglo XX.

FUENTES: Archivo Municipal
BIBLIOGRAFÍA:





Boggiero nº 111. Planta baja



Boggiero nº 111. Plantas 1ª y 2ª



Boggiero nº 111. Alzado

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.
Rehabilitación y recuperación de elementos originales.
Fachada, carpinterías antiguas y cerrajerías.

ÁREA
2

Zaragoza
AYUNTAMIENTO