


EDIFICIO: CÉSAR AUGUSTO (Avda. de), nº 82

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN: INTERÉS AMBIENTAL

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Edificio de viviendas resultado de unir y remodelar tres fincas. En 1930 y 1931 se hacían las obras de unión y remodelación (de los números 42 y 44 de Cerdán) con arreglo al proyecto de Pascual Bravo, por encargo de Leopoldo Abadía. La fachada proyectada responde a lo ejecutado, sólo que seguramente de manera inmediata se añadió otra finca mas que daría lugar al tercer eje de vanos (se refleja en el color diferente del ladrillo).


La casa, edificada entre medianerías, consta de seis plantas (B+entrepanta+3+ático) y sótano. La planta baja y la entreplanta están revocadas y los cuatro vanos reflejan en su proporción el añadido referido. Son adintelados y sin ningún elemento ornamental.

En las plantas alzadas, la fachada alterna el enlucido con el ladrillo visto, abriéndose en ella tres ejes de vanos adintelados y abalconados, de balcón corrido en la 1ª. Sobre una cornisa se retranquea la última planta o ático con otros tres vanos con enmarques resaltados y dinteles triangulares con clave resaltada.

La fachada posterior está ejecutada en ladrillo visto, con dos vanos por planta, adintelados y abalconados en las alzadas, cabezales e impostas de ladrillo en saledizo.

El conjunto resulta estéticamente una mezcolanza con elementos racionalistas y funcionales, populistas y pervivencias eclecticas.

FUENTES: Archivo Municipal
BIBLIOGRAFÍA:



INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.

REHABILITACIÓN
FACHADA Y CAJA DE ESCALERAS

ÁREA

1


AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA