

EDIFICIO: SANTO DOMINGUITO DE VAL, nº 11

DENOMINACIÓN:



GRADO DE PROTECCIÓN: INTERÉS AMBIENTAL


INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO

Casa de viviendas construida de nueva planta para José Beltrán, según proyecto del arquitecto Julio Bravo de 1936. Ha sido rehabilitada de manera integral en 1991-1992.

Edificada entre medianerías sobre pequeña parcela rectangular, consta de sótano y cinco plantas (0+4), rematada en alero. En la fachada se utilizó el ladrillo visto en aparejo a tizon para la planta baja y revocado en las plantas alzadas. Dadas sus proporciones, presenta una composición sencilla, ordenada a partir de dos ejes de vanos adintelados y adintelados en las plantas alzadas. El mayor interés de la misma reside en la ornamentación que se sitúa en las impostas de los cabezales de los vanos. Es de carácter vegetal y floral y está ejecutada a base de canosa tallada. Dos impostas molduradas separan la planta baja de las alzadas y estas del ático.

La casa, de modestas proporciones, se sitúa dentro de la producción de Julio Bravo desarrollada entre 1930 y 1940, en la que se acusa la influencia del naturalismo de origen modernista como ornamentación sobre una fachada de composición eclectista.

FUENTES: Archivo Municipal
BIBLIOGRAFÍA: MARTÍNEZ VERÓN, J., Arquitectura aragonesa: 1885-1920. Arte efumbral de la modernidad. Zaragoza 1993.



Planta de la casa
del Santo Dominguito


Planta de la casa
del Santo Dominguito

Santo Dominguito de Val nº 13

Propietario D. Antonio Alguero

Planta para propietario
de la casa nº 13

Planta para propietario



Calle de Santo Dominguito de Val



PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA
Dionisio Casañal Zapatero

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR.
REHABILITACIÓN
FACHADA

ÁREA
1


AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA